

FLOOR SEALER

72 Repair

Schnellhärtende 2-K-UP-Masse zur Reparatur von kleinflächigen Beschädigungen bei Oberbelägen vor der Beschichtung mit FLOOR SEALER Systemen.

Verpackung

Artikelnummer	Verpackung	Inhalt	VE/Palette
FF6157-95	Kombi-Dose	1,00 kg	240



Produkteigenschaften

Verarbeitungszeit	10 °C : 7 - 10 Min. 20 °C : 4 - 6 Min. 30 °C : 3 - 5 Min.
Verarbeitungstemperatur	10 - 30°C (Raum- und Bodentemperatur)
Härtungszeit (Begehbarkeit)	Schleifbarkeit nach 15 - 20 Minuten
Härtung	Härterdosierung 10 °C : 2 - 3 % 20 °C : 1 - 1,5% 30 °C : 0,7 - 1%
Überarbeitbarkeit	Nach Härtung und Schleifbarkeit.
Verbrauch	ca. 1,89 g/cm ³
Farbton	naturbeige
Haltbarkeit	12 Monate (originalverschlossen). Kühl und frostfrei lagern!

Produktbeschreibung

FLOOR SEALER 72 Repair ist eine schnellhärtende, pastöse 2-K-Polyester-Masse zur Reparatur von kleinflächigen Beschädigungen bei Oberbelägen vor der Beschichtungen mit FLOOR SEALER Systemen. Nach vorhergehender Reinigung und Vorbereitung der Fehlstellen eignet sich **FLOOR SEALER 72 Repair** für die Instandsetzung von festhaftenden Bodenbelägen, wie homogene und heterogene PVC-Beläge, Linoleum sowie auch Gummi- und Gumminoppen-Beläge. Der Untergrund des Oberbelages muss dabei entsprechend in Ordnung bzw. tragfähig sein.

FLOOR SEALER 72 Repair wird in einer gut verarbeitbaren Konsistenz geliefert und härtet nach dem Anmischen innerhalb von kurzer Zeit aus, was eine schnelle Schleifbarkeit und Überarbeitbarkeit mit **FLOOR SEALER 200 Color** ermöglicht.

Einsatzbereich

- Zur Sanierung von Fehlstellen wie Ausbrüchen, Kratzern und Eckenausrisen von festhaftenden Oberbelägen, wie PVC-, Linoleum-, Gummi- und Gumminoppenbeläge.
- Zur Reprofilierung von Fugen nach Erneuerung von schwachhaftenden Oberbelagsteilstücken vor der Überarbeitung mit **FLOOR SEALER 200 Color**.

Produktmerkmale

- sehr schnell härtend
- schnell überarbeitbar
- gut schleifbar
- gute Zwischenschichthaftung
- standfeste Einstellung
- flüssigkeitsdicht
- gute Wasser- und Chemikalienbeständigkeit
- Spachtelungen und Ausgleichsschichten

Technische Daten

Festkörpergehalt	> 99	%	KLB-Methode
Dichte - Komponente A+B	1,89	kg/l	DIN EN ISO 2811-2 (20 °C)

In Versuchen ermittelte Werte sind Durchschnittswerte. Abweichungen zur Produkt-Spezifikation möglich.

Belagsaufbau

Schad- und Fehlstellen mit max. 2 cm Breite nach entsprechender Vorbereitung mit **FLOOR SEALER 72 Repair** im Überschuss spachteln. Nach ca. 15- 20 Minuten wird der Überstand auf Höhe des Oberbelages abgeschliffen (Exzentrerschleifer, Schleifpapier Körnung 120)

Falls der Oberbelag keine ausreichende Haftung am Untergrund aufweist, ist der Oberbelag in geeigneter Weise wieder herzustellen. Fugen und Zwischenräume im Oberbelag können mit **FLOOR SEALER 72 Repair** verfüllt und verspachtelt werden und nach ca. 15 - 20 Minuten vor der Überarbeitung mit **FLOOR SEALER 200 Color** geschliffen (Exzentrerschleifer, Schleifpapier Körnung 120) werden.

Die sanierten Fehlstellen können im Anschluss mit **SYSTEM KLB FLOOR SEALER ECONOMIC** oder **SYSTEM KLB FLOOR SEALER EXCLUSIVE** überarbeitet werden.

Untergrund

Der zu sanierende Oberbelag muss festhaftend mit dem Untergrund verbunden sein. Die Oberfläche ist vor der Spachtelung aufzurauen oder anzuschleifen und anschließend durch Kehren oder Absaugen von losem Schmutz zu befreien. Auf alten Oberbelägen muss eine Reinigung und eine mechanische Vorbereitung durchgeführt werden. bitte beachten Sie die Vorgehensweise in der "**FLOOR SEALER Verlegeempfehlung**".

Insofern punktuelle Ausbrüche und Löcher im Untergrund (z.B. Zementestrich) vorzufinden sind, können diese mechanisch mit **FLOOR SEALER 72 Repair** verspachtelt werden.

Mischen

Die Komponenten A und B werden im abgestimmten Mischungsverhältnis geliefert. Die Verarbeitung erfolgt in den gewünschten Portionen. Die Härterpaste kann in abgeschätzter Menge zugegeben werden. 4 - 5 cm Härterpaste entspricht ca. 1g. Die Vermischung kann bei kleinen Mengen von Hand vorgenommen werden bis ein homogener Farbton erreicht ist, besonders auf sorgfältiges Mischen im Boden und Wandbereich achten. Sofort nach dem Mischen verarbeiten.

Verarbeitung

Die Verarbeitungs- und Härtingszeit kann durch mehr oder weniger Zugabe von Härterpaste in Grenzen (0,7 - 3%) auch in Abhängigkeit von der Temperatur gesteuert werden. So kann bereits nach 15 bis 20 Minuten ein kraftschlüssiger Verbund zum Untergrund erreicht werden.

Zur Instandsetzung der Schadstellen werden diese mit **FLOOR SEALER 72 Repair** im Überschuss aufgefüllt und verspachtelt. Auf gleichmäßigen Auftrag achten. Es ist darauf zu achten das ausreichend Überstand oberhalb des Oberbelages stehen bleibt. Die Überstände sind nach ca. 15 - 20 Minuten schleifbar.

Reinigung

Das Reinigen der Arbeitsgeräte und Entfernen von frischen Verunreinigungen erfolgt sofort mit VR 28 oder VR 33. Gehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden.

Lagerung

Trocken, kühl und frostfrei lagern. Ideale Lagertemperatur 10 - 20°C

Vor Verarbeitung auf geeignete Verarbeitungstemperatur bringen. Anbruchgebinde dicht verschließen und baldmöglichst aufbrauchen.

Besondere Hinweise

Das Produkt unterliegt der Gefahrstoffverordnung, der Betriebssicherheitsverordnung sowie den transportvorschriften für Gefahrgut. die erforderlichen Hinweise sind im DIN-Sicherheitsdatenblatt enthalten. Kennzeichnungshinweise auf dem Gebindeetikett beachten!

Kennzeichnung VOC-Gehalt:

(EU-Verordnung 2004/42) Grenzwert 500 g/l (2010,II,j/lb): Produkt enthält im Verarbeitungszustand < 500 g/l VOC.



Bitte beachten Sie die aktuellste Version der Produktinformation. Diese finden Sie auf unserer Website.

Unsere Angaben beruhen auf unseren bisherigen Erfahrungen und Ausarbeitungen. Wir übernehmen Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Die Verantwortung für das Gelingen der von Ihnen durchgeführten Arbeiten können wir nicht übernehmen, da wir keinen Einfluss auf die Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen vor Ort haben. Wir empfehlen Ihnen im Einzelfall Versuchsflächen anzulegen. Mit Erscheinen dieser neuen KLB-Produktinformation verlieren die vorausgegangenen Informationen ihre Gültigkeit. Die neueste Version ist elektronisch abrufbar unter www.klb-koetztal.com. Darüber hinaus gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen."